

Proyecto de Resolución

La Cámara de Diputados de la Nación;

Resuelve:

Solicitar al Poder Ejecutivo para que, a través de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y el Ministerio de Seguridad, informe acerca de sucesos e incidentes no reportados, que se han producido en la empresa argentina Dioxtek, dedicada a la producción de dióxido de uranio y otros insumos esenciales para la generación de energía nuclear, cuya planta productora se encuentra en la ciudad de Córdoba.

1- Sucesos e Incidentes No Reportados

- **Incidente del 15 de mayo de 2023:** Informe si ocurrió una falla en un horno HLF durante tareas de mantenimiento preventivo, que incluyó la rotura de una válvula superior, la rotación imprevista del equipo y la liberación de materiales al ambiente de trabajo,
- **Incidente del 20 de junio de 2024:** Confirme si se produjo la rotura de una tubería con la consecuente pérdida de uranio (*yellow cake*) que afectó suelos, escaleras y tableros, y si trabajadores externos estuvieron expuestos a dicho material sin la debida protección,
- Remita copia de las notificaciones enviadas a la **Autoridad de Regulación Nuclear (ARN)** sobre estos eventos, conforme a la normativa vigente que exige reportar cualquier suceso con consecuencias potenciales no despreciables para la seguridad.

2- Seguridad Industrial e Infraestructura

- **Prevención de incendios:** Explique el estado actual de las medidas contra incendios, dado que informes de la División Bomberos de la Provincia y reportes

internos habrían señalado deficiencias graves. Aclare si la planta cuenta con una instalación activa bajo normas técnicas vigentes,

- **Mantenimiento de instalaciones:** Informe sobre el estado de integridad de los componentes críticos (mirillas, soldaduras, tanques de almacenamiento) tras las denuncias de deterioro y falta de inversión,
- **Almacenamiento de materiales:** Detalle los protocolos de apilado y custodia de tambores con dióxido de uranio y residuos radiactivos (*scrap UN*), ante la evidencia de falta de cuidado en su disposición.

3- Gestión de Residuos y Efluentes

- **Lavadero interno:** Confirme si el agua utilizada para lavar la ropa de trabajo contaminada con uranio es vertida directamente a las cloacas sin pasar por el proceso de tratamiento de efluentes industriales,
- **Contaminación ambiental:** Explique las razones de la presencia de polvo de uranio en superficies externas a los sistemas de confinamiento, como cables, tuberías y barandillas, según se observa en registros fotográficos.

4- Salud del Personal y Situación Laboral

- **Dosimetrías:** Remita los registros de las mediciones de dosis anuales de incorporación radiactiva de los empleados de los últimos años. Se solicita aclarar si estas mediciones se realizan con la periodicidad que exige la normativa o si solo se limitan a muestras quincenales sin informar el acumulado anual al trabajador,
- **Personal Técnico:** Informe si se produjeron despidos o rescisiones de contratos de personal jerárquico o técnico desde 2023 a la fecha motivados por errores operativos o fallas de seguridad,
- **Cláusulas de confidencialidad:** Aclare el alcance de los acuerdos de confidencialidad impuestos a los trabajadores y si estos impiden la denuncia de fallas de seguridad ante las autoridades de control.

5- Situación Administrativa y Riesgo Comunitario

- **Prórroga de funcionamiento:** Informe el estado de las negociaciones para la prórroga de la operatividad de la planta en la ciudad de Córdoba por ocho años adicionales.
- **Plan de contingencia vecinal:** Dado que la planta manipula materiales inflamables y peligrosos (hidrógeno, amoníaco, metanol, entre otros) en una zona densamente poblada, detalle el plan de evacuación y contingencia actualizado para el barrio de Alta Córdoba ante un posible siniestro mayor.



GABRIELA ESTEVEZ
DIPUTADA NACIONAL

Fundamentos

Sr. Presidente,

En la empresa argentina Dioxtek, dedicada a la producción de dióxido de uranio y otros insumos esenciales para la generación de energía nuclear, cuya planta productora se encuentra en la ciudad de Córdoba, se han venido produciendo incidentes desde 2023, que ponen en peligro la seguridad de sus trabajadores y de la población en general, dado lo delicado de los materiales que se manipulan en sus instalaciones.

Empleados y exempleados de la empresa estatal Dioxitek denunciaron graves fallas de seguridad y el ocultamiento de incidentes con material radiactivo en su planta de Córdoba. Los testimonios, respaldados por fotografías cuya autenticidad fue verificada, exponen derrames de *yellow cake* (concentrado de mineral de uranio) y falta de controles en la exposición del personal. Mientras la compañía niega estas irregularidades para negociar una prórroga de su operatividad, las pruebas visuales sugieren una contaminación extendida en las instalaciones y deficiencias en los protocolos de limpieza. El informe detalla eventos específicos, como la rotura de válvulas y tuberías, que no fueron reportados a las autoridades regulatorias pertinentes. Finalmente, la investigación resalta el deterioro del mantenimiento y el riesgo potencial que representa la fábrica para los barrios vecinos debido al manejo de sustancias peligrosas.¹

Empleados y exempleados de la compañía denunciaron la ocurrencia de incidentes graves que no fueron informados a las autoridades de control. Entre los hechos más destacados se encuentran:

- Falla en Horno HLF (15 de mayo de 2023): Durante un mantenimiento preventivo, una maniobra incorrecta provocó que el motor de izaje levantara el horno completo, rompiendo componentes y liberando materiales potencialmente peligrosos al ambiente de trabajo.

¹ <https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/empleados-denuncian-y-comparten-fotos-de-incidentes-de-riesgo-no-reportados-por-dioxitek/>

- Derrame de uranio (20 de junio de 2024): La rotura de una tubería provocó una pérdida masiva de *yellow cake* (concentrado de uranio) que inundó un sector de la planta, exponiendo a trabajadores externos que realizaban reparaciones en el lugar.

Los testimonios describen una convivencia cotidiana con la contaminación radiactiva y la falta de inversión:

- Contaminación hídrica: Se denuncia que la ropa de trabajo contaminada con uranio se lava en un lavadero interno y el agua resultante se descarta directamente a las cloacas comunes, sin tratamiento de efluentes.
- Falta de controles: Los trabajadores aseguran que no se realizan las dosimetrías periódicas adecuadas y que el personal desconoce su dosis anual de radiación desde hace años.
- Peligro de incendio: Informes de la División Bomberos de la Provincia y auditorías internas han expuesto deficiencias críticas en los sistemas contra incendios, los cuales no estarían activos bajo norma.

La investigación incluyó un análisis forense de imágenes capturadas por los empleados mediante herramientas de inteligencia artificial y programas de *fact-checking*. El análisis determinó que:

- Las fotos son auténticas y no fueron manipuladas por IA.
- Muestran acumulaciones orgánicas de polvo amarillo en cables, suelos y maquinaria, lo que indica fallas críticas en la contención de material nuclear.
- El estado de la planta muestra signos evidentes de antigüedad y falta de mantenimiento (vidrios rotos, oxidación y soldaduras toscas).

A pesar de las denuncias, Dioxitek niega las irregularidades y se encuentra negociando una prórroga para operar ocho años más en su ubicación actual. Ante las consultas sobre despidos relacionados con errores de seguridad, la presidencia de la empresa evitó

confirmar o negar los hechos, amparándose en la protección de datos personales de los empleados involucrados. Dada la gravedad de la situación y del peligro inminente para trabajadores y vecinos de la ciudad de Córdoba es que solicitamos el acompañamiento del presente Proyecto de Resolución.



GABRIELA ESTEVEZ
DIPUTADA NACIONAL